


Besiktningssprotokoll OVK				— Energibolaget		
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK1				Vi besiktigar Sveriges fastigheter		
A1 - Byggnad				Referensnr: 20230516-1		A
Fastighetsbeteckning: Tandläkaren 3			Adress: Briogatan 3 A-D			
Byggnadsägaren: Suzanne Dahlin			Postort: Osby			
Fastighetsansvarig: Suzanne Dahlin			Telefonnr: 0730-500198		E-post: info@suzannedn.se	
Typ av verksamhet: Bostäder/ lokaler		BRA [m ²]:504		Ant. Lokaler: 2 st		5 st
A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)						
Systemnummer	Besiktningss kategori	Besiktningss datum	Besiktningss resultat	Ombesiktningss datum	Bilaga (B-sida)	Briog 3D lgh 1001
1	FF1	230516	G		B1	Salong Suzanne
2	FF2	230516	G		B1	Lokal källare
3	FF3	230516	EG		B1	Briogatan 3D lgh 1101
4	FF4	230516	EG		B1	Briogatan 3D lgh 1001
5	FF5	230516	EG		B1	Briogatan 3C lgh 1001
6						
7						
8						
9						
10						
Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning						<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman						
G = Godkänd Anläggning. EG = Ej Godtagbart anläggning						
Utfall 0 är information till fastighetsägaren.						
Utfall 1 innebär att anläggningen skall åtgärdas till nästa besiktningstillfälle.						
Utfall 2 innebär att anläggningen skall åtgärdas snarast.						
Besiktningssman: Sebastian Oliwers			Telefon: 0721-779 210		Epost: info@energibolagetab.se	
Företag: Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB			Adress: Katrinas Väg 10		Postnr: 291 63 Ort: Kristianstad	
Certifieringsorgan: KIWA		Certnummer: 8750		Giltighetstid: 2026-01-27		Behörighetsnivå: RIKS K
Ort och datum för underskrift: Kristianstad 2023-05-19				Namnteckning: <i>Sebastian Oliwers</i>		

Besiktningensprotokoll		— Energibolaget		B1		
Obligatorisk Ventilationskontroll		Vi besiktigar Sveriges fastigheter				
Fastighetsbeteckning: Tandläkaren 3		Datum: 2023-05-16				
Systemtyp S		Byggnadsnamn: 20230516-1				
Besiktningenskategori 1		Resultat Ej godkänt				
Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet						
Systemdel	Fläkttyp	Inst. år	Proj. flöde	Uppmätt flöde	Betjäna	Notering
1	FF1			43 l/s	Lokal	Briog 3C
2	FF2			24 l/s	Lokal	Briog 3A-C källare
3	FF3			20,5 l/s	Badrum	Briog 3D lgh 1101
4	FF4			11 l/s	Badrum	Briog 3D lgh 1001
5	FF5			10,1 l/s	Badrum	Briog 3C lgh 1001
1. Handlingar		Pos.	Anmärkningar			Utfall
1.1 <input type="checkbox"/> Ritningar						
1.2 <input type="checkbox"/> DU-Ritningar						
1.3 <input checked="" type="checkbox"/> Föregående prot.		2,7	Briog 3C LGH 1001: Saknas TL-don sov1.			2
1.4 <input type="checkbox"/> Proj. värden						
1.5 <input checked="" type="checkbox"/> Övrigt						
2. Föreningar						
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Uteluftskanal		2,7	Briog 3D LGH 1101: Saknas TL-don sov 2, sov 3.			2
2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel						
2.3 <input type="checkbox"/> Batterier						
2.4 <input type="checkbox"/> VVX		2,7	Briog 3D LGH 1001: Saknas TL-don sov 1, sov 2, vardagsrum.			2
2.5 <input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel						
2.6 <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler						
2.7 <input checked="" type="checkbox"/> Don						
2.8 <input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjl.						
2.9 <input type="checkbox"/> Fläktrum						
2.10 <input checked="" type="checkbox"/> Övrigt						
3. Funktioner						
3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Filterdel						
3.2 <input type="checkbox"/> Batterier						
3.3 <input type="checkbox"/> VVX						
3.4 <input checked="" type="checkbox"/> Spjäll						
3.5 <input checked="" type="checkbox"/> Styr & regler						
3.6 <input checked="" type="checkbox"/> Kanaler						
3.7 <input checked="" type="checkbox"/> Don						
3.8 <input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjl.						
3.9 <input type="checkbox"/> Fläktrum						
3.10 <input checked="" type="checkbox"/> Övrigt						
4. Klimat		Möjliga energibesparande åtgärder				
4.1 <input checked="" type="checkbox"/> Temperatur						
4.2 <input checked="" type="checkbox"/> Odör						
4.3 <input checked="" type="checkbox"/> Drag						
4.4 <input checked="" type="checkbox"/> Ljud						
4.5 <input checked="" type="checkbox"/> Brukarsynpunkter						
4.6 <input checked="" type="checkbox"/> Övrigt						
Kristianstad 2023-05-19	Bilagor			Besiktning	Datum	
<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning			Förra besiktning		
<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande bes.	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder			Denna besiktning	2023-05-16	
<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/drifftid			Nästa besiktning	2029-05-16	
<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregat			Ombesiktning		
<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg			Underskrift		
				<i>Sebastian Olivers</i>		

INTYG		 Energibolaget Vi besiktigar Sveriges fastigheter	
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, har utförts i denna byggnad.			
Fastighetsbeteckning:		Tandläkaren 3	
Adress:		Briogatan 3 A-D	
Byggnadsnamn		20230516-1	
Systemnummer:		FF1, FF2, FF3, FF4, FF5	
Besiktningsman:	Besiktningsdatum:	Ort/ datum för underskrift:	
Sebastian Oliwers	2023-05-16	2023-05-19 Kristianstad	
Resultat:	Nästa besiktning datum:	Namnteckning:	
EG	2029-05-16	<i>Sebastian Oliwers</i>	
Företag:	Behörighetsnivå:	Certorgan:	Cernr:
Energibolaget AB	Riks K	Kiwa	OVK9209
Protokoll finns hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd			
Anmärkning:			