

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

Referens nr:	A
Plats för Stämpel	
 JD KLIMATTEKNIK AB VÄRMEPUMPAR OVK VENTILATION & SERVICE	

A1 - Byggnad


Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort		
Sjögren 12	Danska vägen 1	343 31	Älmhult		
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort		
Sjögren 12 AB	Lundgatan 15	343 37	Älmhult		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
Sjögren 12 AB	Lundgatan 15	343 37	Älmhult		
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post			
Martin Andreasson	073-322 87 64				
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Uthyrning av LGH			

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FF1-FF7	2	2024-05-17	G		2030-05-17	B1	Tilluft via friskluftsventiler

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. JA Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman	Telefon nr	Fax / e-post			
Jerry Idström	070 407 25 49	jerry@jdklimatteknik.com			
Företag	Postadress	Postnr	Ort		
JD Klimatteknik AB	Elmiers Väg 34	34332	Älmhult		
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå		
KIWA	OVK10660	2028-11-08	Riks K		
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning				
Älmhult 2024-05-17					

Funkis excelprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	B1
----------------	--------------	-----------

B1	Fastighetsbeteckning Sjögren 12	Internt byggnadsnr	Systemtyp F	Bes kat(0-2) 2	Resultat G
-----------	------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	FF1-FF7	F		WC			LGH och Lokal
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	2.6	Samtliga lgh behövs rensas, åtgärdat i samband med OVK besiktning	0
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
			Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Bruksynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		2024-05-17
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde		
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E1: Aggregatdata		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> K1: Co2 mm		
				Namnteckning	

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Sjögren 12	Danska vägen 1		
Systemnummer	FF1-FF7 Lägenheter och Lokal		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie besiktning		
G			
Besiktningstjänstman	Besiktningstjänstdatum	Nästa besiktningstjänstdatum	
Jerry Idström	2024-05-17	2030-05-17	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
JD Klimatteknik AB	Riks K	Kiwa	OVK10660

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Ann.

Namnteckning

